



令和8年度 組合事務所駐車場等補修工事



① 側溝を境に左側（オレンジ）を舗装面補修
右側（緑色）は、事務所開所時（H29/10）施工
（写真は事務所玄関から北側を撮影）



② 現側溝（鉄製・内部にアスファルト合材）
破棄し内部を清掃、新グレーチングに交換



③ 現駐車マス白線状況→区画線工事箇所
（組合事務所玄関から撮影）



④ 舗装面を補修する際は、各種マンホール蓋
（2箇所）の周囲と段差を微調整



⑤ 公道からの事務所出入口門扉にロックピン
あり、従前同様に作動するよう微調整



⑥ 公道出口に「止まれ」表示する箇所